



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - JKP Grosuplje

Evidenčna oznaka: 2300-14/8099-22/18304

Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O.
CESTA NA KRKO 7
1290 Grosuplje

Naročilo: Naročilnica št. L-2423/2022, Naročil. št. L-2423/2022, z dne 21.01.2022

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Igor Strmšek, mag.san.inž.

Skrbnik vzorca: Igor Strmšek, mag.san.inž.

Maribor, 10.03.2022

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Igor Strmšek, mag.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcih

Namen: Notranji nadzor

Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje

Vzorci odvzel: Igor Strmšek, NLZOH OPKV

Podatki o vzorcih (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):

Pitna voda

22/18304; JKP Grosuplje, Cesta na Krko 7; Vodovodni sistem Grosuplje, JKP Grosuplje, Cesta na Krko 7; čas odvzema: 02.03.2022 08:30

22/18305; Vrtec Kekec, Trubarjeva 15; Vodovodni sistem Grosuplje, Vrtec Kekec, Trubarjeva 15; čas odvzema: 02.03.2022 08:50

22/18306; Poslovni objekt, OVI BAR, Prešernova c. 82; Vodovodni sistem Grosuplje, Poslovni objekt, OVI BAR, Prešernova c. 82; čas odvzema: 02.03.2022 10:45

22/18307; Stanovanjski objekt, Ponova vas 33A; Vodovodni sistem Grosuplje, Stanovanjski objekt, Ponova vas 33A; čas odvzema: 02.03.2022 10:15

22/18308; OŠ Šentjurij, Št. Jurij 10; Vodovodni sistem Grosuplje, OŠ Šentjurij, Št. Jurij 10; čas odvzema: 02.03.2022 09:30

22/18309; AVTOHIŠA MIHALIČ, Št. Jurij 30; Vodovodni sistem Grosuplje, AVTOHIŠA MIHALIČ, Št. Jurij 30; čas odvzema: 02.03.2022 09:50

Vzorci sprejel: Igor Strmšek

Kraj in čas sprejema: Ljubljana, 02.03.2022 12:07

Opis vzorčenja za zapisnik

1. Ugotovitve

Dne 2.3.2022 smo opravili pregled vodovodnega sistema Grosuplje. Ob pregledu smo ugotavljali sanitarno tehnično in higiensko stanje objektov ter opravili terenske meritve.

Ob pregledu smo iz omrežja odvzeli:

- 6 vzorcev pitne vode za redne mikrobiološke laboratorijske preskuse,
- 1 vzorec za ugotavljanje prisotnosti bakterij *Clostridium perfringens* in
- 1 vzorec za redne fizikalno kemijske preskuse.

Na vodovodnem sistemu se opravlja dezinfekcija vode - kloriranje. Pregled smo opravili v suhem vremenu. Sistem je deloval brez posebnosti, kloriranje je bilo ustrezno.

2. Ocena

Glede na rezultate mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj ocenjujemo, da je pitna voda skladna s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/2017).

3. Mnenje in predlogi

V smislu zagotavljanja varne oskrbe s pitno vodo svetujemo, da še naprej izvajate preventivne ukrepe, v skladu z izdelanim HACCP načrtom.



Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-14/8099-22/18304-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-14/8099-22/18305-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-14/8099-22/18309-M



Poročilo o preskušanju

Namen: Notranji nadzor
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - JKP Grosuplje
Vodja naloge: Igor Strmšek, mag. san. inž.
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje
Naročilo: Naročilnica št. L-2423/2022, Naročil. št. L-2423/2022, z dne 21.01.2022
Plan vzorčenja: DN 168586, 02.03.2022

Podatki o vzorcih (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):

Pitna voda

22/18304; JKP Grosuplje, Cesta na Krko 7; Vodovodni sistem Grosuplje, JKP Grosuplje, Cesta na Krko 7; čas odvzema: 02.03.2022 08:30

22/18305; Vrtec Kekec, Trubarjeva 15; Vodovodni sistem Grosuplje, Vrtec Kekec, Trubarjeva 15; čas odvzema: 02.03.2022 08:50

22/18306; Poslovni objekt, OVI BAR, Prešernova c. 82; Vodovodni sistem Grosuplje, Poslovni objekt, OVI BAR, Prešernova c. 82; čas odvzema: 02.03.2022 10:45

22/18307; Stanovanjski objekt, Ponova vas 33A; Vodovodni sistem Grosuplje, Stanovanjski objekt, Ponova vas 33A; čas odvzema: 02.03.2022 10:15

22/18308; OŠ Šentjurij, Št. Jurij 10; Vodovodni sistem Grosuplje, OŠ Šentjurij, Št. Jurij 10; čas odvzema: 02.03.2022 09:30

22/18309; AVTOHIŠA MIHALIČ, Št. Jurij 30; Vodovodni sistem Grosuplje, AVTOHIŠA MIHALIČ, Št. Jurij 30; čas odvzema: 02.03.2022 09:50

Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Sprejem vzorca

Datum poročila: 10.03.2022

Datum in ura: 02.03.2022 12:07

Odvzel: Igor Strmšek, NLZOH OPKV

Sprejel: Igor Strmšek

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Vzorec 22/18304: Vodovodni sistem Grosuplje, JKP Grosuplje, Cesta na Krko 7					
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.25	mg/L		SIST EN ISO 7393-2: 2018, na mestu odvzema	02.03.22 02.03.22
Temperatura vode	7.4	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	02.03.22 02.03.22
Vzorec 22/18305: Vodovodni sistem Grosuplje, Vrtec Kekec, Trubarjeva 15					
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.25	mg/L		SIST EN ISO 7393-2: 2018, na mestu odvzema	02.03.22 02.03.22
Okus	brez posebnosti #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	02.03.22 02.03.22
Temperatura vode	9.1	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	02.03.22 02.03.22



Evidenčna oznaka: 2300-14/8099-22/18304-T

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Vzorec 22/18305: Vodovodni sistem Grosuplje, Vrtec Kekec, Trubarjeva 15					
Terenske meritve					
Vonj	brez posebnosti #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	02.03.22 02.03.22
pH	7.6			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	02.03.22 02.03.22
Električna prevodnost (20°C)	592	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	02.03.22 02.03.22
Vzorec 22/18306: Vodovodni sistem Grosuplje, Poslovni objekt, OVI BAR, Prešernova c. 82					
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.23	mg/L		SIST EN ISO 7393-2: 2018, na mestu odvzema	02.03.22 02.03.22
Temperatura vode	12.1	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	02.03.22 02.03.22
Vzorec 22/18307: Vodovodni sistem Grosuplje, Stanovanjski objekt, Ponova vas 33A					
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.22	mg/L		SIST EN ISO 7393-2: 2018, na mestu odvzema	02.03.22 02.03.22
Temperatura vode	6.7	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	02.03.22 02.03.22
Vzorec 22/18308: Vodovodni sistem Grosuplje, OŠ Šentjurij, Št. Jurij 10					
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.24	mg/L		SIST EN ISO 7393-2: 2018, na mestu odvzema	02.03.22 02.03.22
Temperatura vode	7.5	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	02.03.22 02.03.22
Vzorec 22/18309: Vodovodni sistem Grosuplje, AVTOHIŠA MIHALIČ, Št. Jurij 30					
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.24	mg/L		SIST EN ISO 7393-2: 2018, na mestu odvzema	02.03.22 02.03.22
Temperatura vode	6.8	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	02.03.22 02.03.22

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Igor Strmšek, mag.san.inž.

Elektronsko podpisal Igor Strmšek, mag.san.inž. ob 10.03.2022 11:52

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Vrtec Kekec, Trubarjeva 15
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 22/18305
Namen: Notranji nadzor
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - JKP Grosuplje
Vodja naloge: Igor Strmšek, mag.san.inž.
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje
Naročilo: Naročilnica št. L-2423/2022, Naročil. št. L-2423/2022, z dne 21.01.2022
Mesto odvzema: Vodovodni sistem Grosuplje, Vrtec Kekec, Trubarjeva 15
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 07.03.2022
Datum in ura: 02.03.2022 08:50 **Datum in ura:** 02.03.2022 12:07
Odvzel: Igor Strmšek, NLZOH OPKV **Sprejel:** Igor Strmšek

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m-1		SIST EN ISO 7887: 2012 - metoda B, MB	03.03.22 03.03.22
Motnost	0.1	NTU		ISO 7027-1: 2016, MB	03.03.22 03.03.22
Amonij	<0.013	mg/L	NH ₄	ISO 11732: 2005 ^[1] , MB	04.03.22 04.03.22

[1] Metoda CFA

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:
dr. Boštjan Križanec, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal namestnik Anita Rogač, uni.dipl. inž. kem. tehnol. ob 07.03.2022 07:25:39

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezen hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Evidenčna oznaka: 4009-14/8099-22/18309-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorci: Pitna voda
Številka vzorca: 22/18304; 22/18305; 22/18306; 22/18307; 22/18308; 22/18309
Namen: Notranji nadzor
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - JKP Grosuplje
Vodja naloge: Igor Strmšek, mag.san.inž.
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje
Naročilo: Naročilnica št. L-2423/2022, Naročil. št. L-2423/2022, z dne 21.01.2022
Mesto odvzema: Vodovodni sistem Grosuplje, AVTOHIŠA MIHALIČ, Št. Jurij 30
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem (vsi vzorci)

Odvzem vzorca

Datum in ura: 02.03.2022 09:50

Odvzel: Igor Strmšek, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 02.03.2022 12:14

Sprejel: Mojca Gradišar

Datum poročila: 07.03.2022

Rezultati preskušanja

		Escherichia coli	Koliformne bakterije	Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	Clostridium perfringens
		ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 LJ CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016 LJ CFU/100 mL	ISO 6222:1999 LJ CFU/mL	ISO 6222:1999 LJ CFU/mL	ISO 14189:2013 LJ CFU/100 mL
Št. vzorca		02.03.-03.03.22	02.03.-03.03.22	02.03.-05.03.22	02.03.-04.03.22	02.03.-03.03.22
Lab. št.	Vzorčno mesto					
22/18304 22/3696	JKP Grosuplje, Cesta na Krko 7	ni najdeno	ni najdeno	<10	<10	-
22/18305 22/3697	Vrtec Kekec, Trubarjeva 15	ni najdeno	ni najdeno	<10	<10	ni najdeno
22/18306 22/3698	Poslovni objekt, OVI BAR, Prešernova c. 82	ni najdeno	ni najdeno	<10	<10	-
22/18307 22/3699	Stanovanjski objekt, Ponova vas 33A	ni najdeno	ni najdeno	<10	<10	-
22/18308 22/3700	OŠ Šentjurij, Št. Jurij 10	ni najdeno	ni najdeno	<10	<10	-
22/18309 22/3701	AVTOHIŠA MIHALIČ, Št. Jurij 30	ni najdeno	ni najdeno	<10	<10	-

"-" pomeni, da preiskave nismo opravili.



Evidenčna oznaka: 4009-14/8099-22/18309-M

Analitik:
Elizabeta Zagorc, san. inž.

Odgovorna oseba:
Elizabeta Zagorc, san. inž.

Elektronsko podpisal Elizabeta Zagorc, san. inž. ob 07.03.2022 10:10:29

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.