



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - JKP Grosuplje

Evidenčna oznaka: 2300-14/8099-23/37691

Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O.
CESTA NA KRKO 7
1290 Grosuplje

Naročilo: Naročilnica št. NA-51/2023, Naročilnica št. NA-51/2023, z dne 13.01.2023

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Igor Strmšek, mag.san.inž.

Skrbnik vzorca: Igor Strmšek, mag.san.inž.

Ljubljana, 26.04.2023

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Igor Strmšek, mag.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcih

Namen: Notranji nadzor

Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje

Lastnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 Ljubljana

Vzorci odvzel: Igor Strmšek, NLZOH OPKV

Podatki o vzorcih (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):

Pitna voda

23/37691; Srednja šola Josip Jurčič, Cesta Il Grupe odredov 38; Vodovodni sistem Stična, Srednja šola Josip Jurčič, Cesta Il Grupe odredov 38; čas odvzema: 18.04.2023 08:00

23/37692; CZBO Šentvid, Šentvid 44; Vodovodni sistem Stična, CZBO Šentvid, Šentvid 44; čas odvzema: 18.04.2023 08:45

23/37693; Poslovni objekt, Snop Bar, Dob 5; Vodovodni sistem Stična, Poslovni objekt, Snop Bar, Dob 5; čas odvzema: 18.04.2023 09:15

23/37694; Poslovni objekt, Gostilna Grabnar, Radohova vas 8; Vodovodni sistem Stična, Poslovni objekt, Gostilna Grabnar, Radohova vas 8; čas odvzema: 18.04.2023 09:40

23/37695; Bencinski servis Petrol na AC, Podsmreka; Vodovodni sistem Stična, Bencinski servis Petrol na AC, Podsmreka; čas odvzema: 18.04.2023 10:35

Vzorci sprejel: Igor Strmšek

Kraj in čas sprejema: Ljubljana, 18.04.2023 11:49



Opis vzorčenja za zapisnik

1. Ugotovitve

Dne 18.4.2023 smo opravili pregled vodovodnega sistema Stična. Ob pregledu smo ugotavljali sanitarno tehnično in higiensko stanje objektov ter opravili terenske meritve.

Ob pregledu smo iz omrežja odvzeli:

- 5 vzorcev pitne vode za redne mikrobiološke laboratorijske preskuse,
- 1 vzorec za ugotavljanje prisotnosti bakterij *Clostridium perfringens*,
- 1 vzorec za redne fizikalno kemijske preskuse,
- 1 vzorec za občasne fizikalno kemijske preskuse (ON) in
- 1 vzorec za ugotavljanje prisotnosti stranskih produktov kloriranja.

Na vodovodnem sistemu se opravlja dezinfekcija vode - kloriranje. Pregled smo opravili v suhem vremenu. Sistem je deloval brez posebnosti, kloriranje je bilo ustrezno.

2. Ocena

Glede na rezultate mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj ocenjujemo, da je pitna voda skladna s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/2017).

3. Mnenje in predlogi

V smislu zagotavljanja varne oskrbe s pitno vodo svetujemo, da še naprej izvajate preventivne ukrepe, v skladu z izdelanim HACCP načrtom.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-14/8099-23/37691-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-14/8099-23/37692-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-14/8099-23/37695-M



Poročilo o preskušanju

Namen: Notranji nadzor
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - JKP Grosuplje
Vodja naloge: Igor Strmšek, mag. san. inž.
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje
Lastnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 Ljubljana
Naročilo: Naročilnica št. NA-51/2023, Naročilnica št. NA-51/2023, z dne 13.01.2023
Plan vzorčenja: DN 191066, 18.04.2023
Podatki o vzorcih (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):
Pitna voda
23/37691; Srednja šola Josip Jurčič, Cesta II Grupe odredov 38; Vodovodni sistem Stična, Srednja šola Josip Jurčič, Cesta II Grupe odredov 38; čas odvzema: 18.04.2023 08:00
23/37692; CZBO Šentvid, Šentvid 44; Vodovodni sistem Stična, CZBO Šentvid, Šentvid 44; čas odvzema: 18.04.2023 08:45
23/37693; Poslovni objekt, Snop Bar, Dob 5; Vodovodni sistem Stična, Poslovni objekt, Snop Bar, Dob 5; čas odvzema: 18.04.2023 09:15
23/37694; Poslovni objekt, Gostilna Grabnar, Radohova vas 8; Vodovodni sistem Stična, Poslovni objekt, Gostilna Grabnar, Radohova vas 8; čas odvzema: 18.04.2023 09:40
23/37695; Bencinski servis Petrol na AC, Podsmreka; Vodovodni sistem Stična, Bencinski servis Petrol na AC, Podsmreka; čas odvzema: 18.04.2023 10:35
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 26.04.2023
Datum in ura: 18.04.2023 11:49
Odvzel: Igor Strmšek, NLZOH OPKV **Sprejel:** Igor Strmšek

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Vzorec 23/37691: Vodovodni sistem Stična, Srednja šola Josip Jurčič, Cesta II Grupe odredov 38					
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.22	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	18.04.23 18.04.23
Temperatura vode	10.5	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	18.04.23 18.04.23
Vzorec 23/37692: Vodovodni sistem Stična, CZBO Šentvid, Šentvid 44					
Terenske meritve					
Električna prevodnost (20°C)	642	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	18.04.23 18.04.23
<i>Meritev opravljena pri T = 10.5 °C</i>					
Klor-prosti	0.25	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	18.04.23 18.04.23



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Vzorec 23/37692: Vodovodni sistem Stična, CZBO Šentvid, Šentvid 44					
Terenske meritve					
Okus	brez posebnosti #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	18.04.23 18.04.23
Temperatura vode	10.5	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	18.04.23 18.04.23
Vonj	brez vonja #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	18.04.23 18.04.23
pH	7.3			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	18.04.23 18.04.23
Meritev opravljena pri T = 10.6 °C					
Vzorec 23/37693: Vodovodni sistem Stična, Poslovni objekt, Snop Bar, Dob 5					
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.24	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	18.04.23 18.04.23
Temperatura vode	10.4	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	18.04.23 18.04.23
Vzorec 23/37694: Vodovodni sistem Stična, Poslovni objekt, Gostilna Grabnar, Radohova vas 8					
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.22	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	18.04.23 18.04.23
Temperatura vode	10.3	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	18.04.23 18.04.23
Vzorec 23/37695: Vodovodni sistem Stična, Bencinski servis Petrol na AC, Podsmreka					
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.10	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	18.04.23 18.04.23
Temperatura vode	11.8	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	18.04.23 18.04.23

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Igor Strmšek, mag.san.inž.

Elektronsko podpisal Igor Strmšek, mag.san.inž. ob 26.04.2023 08:28

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	CZBO Šentvid, Šentvid 44	Sprejem vzorca	Datum poročila: 25.04.2023
Matriks:	Pitna voda	Datum in ura: 18.04.2023 11:49	
Številka vzorca:	23/37692	Sprejel:	Igor Strmšek
Namen:	Notranji nadzor		
Naloga:	Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - JKP Grosuplje		
Vodja naloge:	Igor Strmšek, mag.san.inž.		
Naročnik:	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje		
Lastnik:	MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 Ljubljana		
Naročilo:	Naročilnica št. NA-51/2023, Naročilnica št.NA-51/2023, z dne 13.01.2023		
Mesto odvzema:	Vodovodni sistem Stična, CZBO Šentvid, Šentvid 44		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura:	18.04.2023 08:45		
Odvzel:	Igor Strmšek, NLZOH OPKV		

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Kovine in mikroelementi					
Železo	<10	µg/L	Fe	ISO 17294-2: 2016, MB	20.04.23 25.04.23
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki					
Bromodiklorometan	0.86	µg/L		EN ISO 15680: 2003 ^[1] , MB	20.04.23 24.04.23
Dibromoklorometan	0.30	µg/L		EN ISO 15680: 2003 ^[1] , MB	20.04.23 24.04.23
Tribromometan (bromoform)	<0.2	µg/L		EN ISO 15680: 2003 ^[1] , MB	20.04.23 24.04.23
Triklorometan (kloroform)	1.5	µg/L		EN ISO 15680: 2003 ^[1] , MB	20.04.23 24.04.23
Trihalometani (vsota)	2.7	µg/L		EN ISO 15680: 2003 ^[1] , MB	20.04.23 24.04.23
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Natrij	<1	mg/L	Na	EN ISO 14911: 1999 ^[2] , MB	20.04.23 20.04.23
Barva (436 nm)	<0.1	m-1		SIST EN ISO 7887: 2012 - metoda B, MB	19.04.23 19.04.23
Motnost	0.2	NTU		ISO 7027-1: 2016, MB	19.04.23 19.04.23
Amonij	<0.013	mg/L	NH ₄	ISO 11732: 2005 ^[3] , MB	19.04.23 19.04.23
Fosfat-orto	<0.031	mg/L	PO ₄	ISO 15681-2: 2018 ^[3] , MB	19.04.23 19.04.23
Nitrat	4.4	mg/L	NO ₃	ISO 10304-1: 2007 ^[4] , MB	19.04.23 20.04.23



Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Celotni organski ogljik - TOC	0.5	mg/L	C	ISO 8245: 1999, MB	19.04.23 19.04.23
Nitrit	<0.007	mg/L	NO ₂	ISO 13395: 1996 ^[3] , MB	19.04.23 19.04.23
Klorid	2.4	mg/L	Cl	ISO 10304-1: 2007 ^[4] , MB	19.04.23 20.04.23
Sulfat	5.7	mg/L	SO ₄	ISO 10304-1: 2007 ^[4] , MB	19.04.23 20.04.23
Kalcij	63	mg/L	Ca	EN ISO 14911: 1999 ^[2] , MB	20.04.23 20.04.23
Kalij	0.4	mg/L	K	EN ISO 14911: 1999 ^[2] , MB	20.04.23 20.04.23
Magnezij	31	mg/L	Mg	EN ISO 14911: 1999 ^[2] , MB	20.04.23 20.04.23
Hidrogenkarbonati	350	mg/L	HCO ₃	EN ISO 9963-1: 1995, MB	22.04.23 24.04.23

[1] Avtomatski vzorčevalnik, 25 ml vzorca, koncentriranje vzorca s prepihanjem ("purge") ter zajemanje na pasti ("trap"), detekcija z MSD.

[2] IC Dionex, konduktometrični detektor in supresor, kolona CS s predkolono, eluent metan sulfonska kislina, linearna kalibracijska funkcija z upoštevanjem površine vrhov

[3] Metoda CFA

[4] IC Dionex, konduktometrični detektor in supresor, kolona AS s predkolono, karbonatni eluent, linearna kalibracijska funkcija z upoštevanjem površine vrhov

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:

Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 25.04.2023 14:42:22

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Evidenčna oznaka: 4009-14/8099-23/37695-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorci: Pitna voda
Številka vzorca: 23/37691; 23/37692; 23/37693; 23/37694; 23/37695
Namen: Notranji nadzor
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - JKP Grosuplje
Vodja naloge: Igor Strmšek, mag.san.inž.
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje
Lastnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 Ljubljana
Naročilo: Naročilnica št. NA-51/2023, Naročilnica št. NA-51/2023, z dne 13.01.2023
Mesto odvzema: Vodovodni sistem Stična, Bencinski servis Petrol na AC, Podsmreka
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem (vsi vzorci)

Odvzem vzorca

Datum in ura: 18.04.2023 10:35

Odvzel: Igor Strmšek, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 18.04.2023 12:27

Sprejel: Vilma Rozman

Datum poročila: 21.04.2023

Rezultati preskušanja

		Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	Koliformne bakterije	Escherichia coli	Clostridium perfringens
		ISO 6222:1999 LJ	ISO 6222:1999 LJ	ISO 9308-1:2014 LJ	ISO 9308-1:2014 LJ	ISO 14189:2013 LJ
		CFU/mL	CFU/mL	CFU/100 mL	CFU/100 mL	CFU/100 mL
Št. vzorca		18.04.-20.04.23	18.04.-21.04.23	18.04.-19.04.23	18.04.-19.04.23	18.04.-19.04.23
Lab. št.	Vzorčno mesto					
23/37691 23/7647	Srednja šola Josip Jurčič, Cesta II Grupe odredov 38	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	-
23/37692 23/7648	CZBO Šentvid, Šentvid 44	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	ni najdeno
23/37693 23/7649	Poslovni objekt, Snop Bar, Dob 5	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	-
23/37694 23/7650	Poslovni objekt, Gostilna Grabnar, Radohova vas 8	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	-
23/37695 23/7651	Bencinski servis Petrol na AC, Podsmreka	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	-

"-" pomeni, da preiskave nismo opravili.

Analitik:
Katja Imenšek, inž. kem. tehnol.

Odgovorna oseba:
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Katja Imenšek, inž. kem. tehnol. ob 21.04.2023 09:52:40



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 4009-14/8099-23/37695-M

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.