



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - JKP Grosuplje

Evidenčna oznaka: 2300-14/8099-23/30893

Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O.
CESTA NA KRKO 7
1290 Grosuplje

Naročilo: Naročilnica št. NA-51/2023, Naročilnica št. NA-51/2023, z dne 13.01.2023

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Igor Strmšek, mag.san.inž.

Skrbnik vzorca: Igor Strmšek, mag.san.inž.

Ljubljana, 13.04.2023

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Igor Strmšek, mag.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcih

Namen: Notranji nadzor
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje
Lastnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 Ljubljana
Vzorce odvzel: Igor Strmšek, NLZOH OPKV

Podatki o vzorcih (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):

Pitna voda

23/30893; Stanovanjski objekt, Čagošče 5; Vodovodni sistem Debeli hrib, Stanovanjski objekt, Čagošče 5; čas odvzema: 30.03.2023 09:15
23/30894; Stanovanjski objekt, Bukovica 13; Vodovodni sistem Debeli hrib, Stanovanjski objekt, Bukovica 13; čas odvzema: 30.03.2023 09:45
23/30895; Stanovanjski objekt, Temenica 46 (Vocovnik); Vodovodni sistem Debeli hrib, Stanovanjski objekt, Temenica 46 (Vocovnik); čas odvzema: 30.03.2023 10:10
23/30896; Stanovanjski objekt, Mihelca 7 (Ceglar); Vodovodni sistem Debeli hrib, Stanovanjski objekt, Mihelca 7 (Ceglar); čas odvzema: 30.03.2023 10:30

Vzorce sprejel: Igor Strmšek
Kraj in čas sprejema: Ljubljana, 30.03.2023 12:34

Opis vzorčenja za zapisnik

1. Ugotovitve

Dne 30.3.2023 smo opravili pregled vodovodnega sistema Debeli hrib. Ob pregledu smo ugotavljali sanitarno tehnično in higiensko stanje objektov ter opravili terenske meritve.

Ob pregledu smo iz omrežja odvzeli:

- 4 vzorce pitne vode za redne mikrobiološke laboratorijske preskuse,
- 2 vzorca za ugotavljanje prisotnosti bakterij *Clostridium perfringens*,
- 1 vzorec za redne fizikalno kemijske preskuse,
- 1 vzorec za občasne fizikalno kemijske preskuse (ON) in
- 1 vzorec za ugotavljanje prisotnosti stranskih produktov kloriranja.

Na vodovodnem sistemu se opravlja dezinfekcija vode - kloriranje. Pregled smo opravili v suhem vremenu. Sistem je deloval brez posebnosti, kloriranje je bilo ustrezno.

2. Ocena

Glede na rezultate mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj ocenjujemo, da je pitna voda skladna s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in 51/2017).

3. Mnenje in predlogi

V smislu zagotavljanja varne oskrbe s pitno vodo svetujemo, da še naprej izvajate preventivne ukrepe, v skladu z izdelanim HACCP načrtom.



Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-14/8099-23/30893-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-14/8099-23/30893-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-14/8099-23/30894-M



Poročilo o preskušanju

Namen:	Notranji nadzor
Naloga:	Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - JKP Grosuplje
Vodja naloge:	Igor Strmšek, mag. san. inž.
Naročnik:	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje
Lastnik:	MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 Ljubljana
Naročilo:	Naročilnica št. NA-51/2023, Naročilnica št. NA-51/2023, z dne 13.01.2023
Plan vzorčenja:	DN 190163, 30.03.2023
Podatki o vzorcih	(vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema): <i>Pitna voda</i> 23/30893; Stanovanjski objekt, Čagošče 5; Vodovodni sistem Debeli hrib, Stanovanjski objekt, Čagošče 5; čas odvzema: 30.03.2023 09:15 23/30894; Stanovanjski objekt, Bukovica 13; Vodovodni sistem Debeli hrib, Stanovanjski objekt, Bukovica 13; čas odvzema: 30.03.2023 09:45 23/30895; Stanovanjski objekt, Temenica 46 (Vocovnik); Vodovodni sistem Debeli hrib, Stanovanjski objekt, Temenica 46 (Vocovnik); čas odvzema: 30.03.2023 10:10 23/30896; Stanovanjski objekt, Mihelca 7 (Ceglar); Vodovodni sistem Debeli hrib, Stanovanjski objekt, Mihelca 7 (Ceglar); čas odvzema: 30.03.2023 10:30
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca Datum poročila: 13.04.2023 Datum in ura: 30.03.2023 12:34 Sprejel: Igor Strmšek
Odvzel:	Igor Strmšek, NLZOH OPKV

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Vzorec 23/30893: Vodovodni sistem Debeli hrib, Stanovanjski objekt, Čagošče 5					
Terenske meritve					
Električna prevodnost (20°C)	593	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	30.03.23 30.03.23
<i>Meritev opravljena pri T = 9.5 °C</i>					
Klor-prosti	<0.10	0.07 #	mg/L	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	30.03.23 30.03.23
Okus	brez posebnosti	#		ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	30.03.23 30.03.23
Temperatura vode	9.5	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	30.03.23 30.03.23
Vonj	brez vonja	#		ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	30.03.23 30.03.23
pH	7.6			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	30.03.23 30.03.23
<i>Meritev opravljena pri T = 9.6 °C</i>					

Vzorec 23/30894: Vodovodni sistem Debeli hrib, Stanovanjski objekt, Bukovica 13



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Vzorec 23/30894: Vodovodni sistem Debeli hrib, Stanovanjski objekt, Bukovica 13					
Terenske meritve					
Klor-prosti	<0.10	0.05 #	mg/L	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	30.03.23 30.03.23
Temperatura vode	8.5		°C	SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	30.03.23 30.03.23
Vzorec 23/30895: Vodovodni sistem Debeli hrib, Stanovanjski objekt, Temenica 46 (Vocovnik)					
Terenske meritve					
Klor-prosti	<0.10	0.07 #	mg/L	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	30.03.23 30.03.23
Temperatura vode	8.9		°C	SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	30.03.23 30.03.23
Vzorec 23/30896: Vodovodni sistem Debeli hrib, Stanovanjski objekt, Mihelca 7 (Ceglar)					
Terenske meritve					
Klor-prosti	<0.10	0.07 #	mg/L	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	30.03.23 30.03.23
Temperatura vode	9.2		°C	SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	30.03.23 30.03.23

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

LOD-meja zaznavnosti, najnižja koncentracija analita, ki je detektirana, vendar ne vedno tudi kvantificirana.

LOQ-meja določljivosti, najnižja koncentracija analita, ki jo lahko pri določenih pogojih določimo s sprejemljivo točnostjo in natančnostjo.

V stolpcu "Vrednosti pod LOQ" navajamo izmerjene vrednosti med LOD in LOQ. Predpona "<" pred številko pomeni, da je vrednost nižja od LOD. Tako poročani rezultati so izven območja akreditirane dejavnosti (#). Navajamo jih na zahtevo naročnika ali zakonodaje.

Vodja naloge:
Igor Strmšek, mag.san.inž.

Elektronsko podpisal Igor Strmšek, mag.san.inž. ob 13.04.2023 07:56

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Stanovanjski objekt, Čagošče 5		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	23/30893		
Namen:	Notranji nadzor		
Naloga:	Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - JKP Grosuplje		
Vodja naloge:	Igor Strmšek, mag.san.inž.		
Naročnik:	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje		
Lastnik:	MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 Ljubljana		
Naročilo:	Naročilnica št. NA-51/2023, Naročilnica št.NA-51/2023, z dne 13.01.2023		
Mesto odvzema:	Vodovodni sistem Debeli hrib, Stanovanjski objekt, Čagošče 5		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 07.04.2023	
Datum in ura: 30.03.2023 09:15	Datum in ura: 30.03.2023 12:34		
Odvzel: Igor Strmšek, NLZOH OPKV	Sprejel: Igor Strmšek		

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Kovine in mikroelementi					
Železo	12	µg/L	Fe	ISO 17294-2: 2016, MB	05.04.23 06.04.23
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki					
Bromodiklorometan	0.32	µg/L		EN ISO 15680: 2003 ^[1] , MB	03.04.23 05.04.23
Dibromodiklorometan	0.32	µg/L		EN ISO 15680: 2003 ^[1] , MB	03.04.23 05.04.23
Tribromometan (bromoform)	<0.2	µg/L		EN ISO 15680: 2003 ^[1] , MB	03.04.23 05.04.23
Triklorometan (kloroform)	0.21	µg/L		EN ISO 15680: 2003 ^[1] , MB	03.04.23 05.04.23
Trihalometani (vsota)	0.85	µg/L		EN ISO 15680: 2003 ^[1] , MB	03.04.23 05.04.23
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Natrij	<1	mg/L	Na	EN ISO 14911: 1999 ^[2] , MB	31.03.23 31.03.23
Barva (436 nm)	<0.1	m-1		SIST EN ISO 7887: 2012 - metoda B, MB	31.03.23 31.03.23
Motnost	<0.1	NTU		ISO 7027-1: 2016, MB	31.03.23 31.03.23
Amonij	<0.013	mg/L	NH ₄	ISO 11732: 2005 ^[3] , MB	03.04.23 03.04.23
Fosfat-orto	<0.031	mg/L	PO ₄	ISO 15681-2: 2018 ^[3] , MB	03.04.23 03.04.23
Nitrat	2.4	mg/L	NO ₃	ISO 10304-1: 2007 ^[4] , MB	31.03.23 03.04.23



Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Celotni organski ogljik - TOC	<0.5	mg/L	C	ISO 8245: 1999, MB	04.04.23 04.04.23
Nitrit	<0.007	mg/L	NO ₂	ISO 13395: 1996 ^[3] , MB	03.04.23 03.04.23
Klorid	1.8	mg/L	Cl	ISO 10304-1: 2007 ^[4] , MB	31.03.23 03.04.23
Sulfat	11	mg/L	SO ₄	ISO 10304-1: 2007 ^[4] , MB	31.03.23 03.04.23
Kalcij	83	mg/L	Ca	EN ISO 14911: 1999 ^[2] , MB	31.03.23 31.03.23
Kalij	<0.2	mg/L	K	EN ISO 14911: 1999 ^[2] , MB	31.03.23 31.03.23
Magnezij	44	mg/L	Mg	EN ISO 14911: 1999 ^[2] , MB	31.03.23 31.03.23
Hidrogenkarbonati	430	mg/L	HCO ₃	EN ISO 9963-1: 1995, MB	04.04.23 04.04.23

[1] Avtomatski vzorčevalnik, 25 ml vzorca, koncentriranje vzorca s prepihanjem ("purge") ter zajemanje na pasti ("trap"), detekcija z MSD.

[2] IC Dionex, konduktometrični detektor in supresor, kolona CS s predkolono, eluent metan sulfonska kislina, linearna kalibracijska funkcija z upoštevanjem površine vrhov

[3] Metoda CFA

[4] IC Dionex, konduktometrični detektor in supresor, kolona AS s predkolono, karbonatni eluent, linearna kalibracijska funkcija z upoštevanjem površine vrhov

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:

Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 07.04.2023 13:55:16

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Evidenčna oznaka: 4009-14/8099-23/30894-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorci: Pitna voda
Številka vzorca: 23/30893; 23/30894; 23/30895; 23/30896
Namen: Notranji nadzor
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - JKP Grosuplje
Vodja naloge: Igor Strmšek, mag.san.inž.
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O., CESTA NA KRKO 7, 1290 Grosuplje
Lastnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 Ljubljana
Naročilo: Naročilnica št. NA-51/2023, Naročilnica št. NA-51/2023, z dne 13.01.2023
Mesto odvzema: Vodovodni sistem Debeli hrib, Stanovanjski objekt, Bukovica 13
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem (vsi vzorci)

Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 03.04.2023
Datum in ura: 30.03.2023 09:45 **Datum in ura:** 30.03.2023 12:49
Odvzel: Igor Strmšek, NLZOH OPKV **Sprejel:** Vilma Rozman

Rezultati preskušanja

		Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	Koliformne bakterije	Escherichia coli	Clostridium perfringens
		ISO 6222:1999 LJ	ISO 6222:1999 LJ	ISO 9308-1:2014 LJ	ISO 9308-1:2014 LJ	ISO 14189:2013 LJ
		CFU/mL	CFU/mL	CFU/100 mL	CFU/100 mL	CFU/100 mL
Št. vzorca		30.03.-01.04.23	30.03.-03.04.23	30.03.-31.03.23	30.03.-31.03.23	30.03.-31.03.23
Lab. št.	Vzorčno mesto					
23/30893 23/6273	Stanovanjski objekt, Čagošče 5	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	ni najdeno
23/30894 23/6274	Stanovanjski objekt, Bukovica 13	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	-
23/30895 23/6275	Stanovanjski objekt, Temenica 46 (Vocovnik)	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	ni najdeno
23/30896 23/6276	Stanovanjski objekt, Mihelca 7 (Ceglar)	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	-

"-" pomeni, da preiskave nismo opravili.

Analitik:
Katja Imenšek, inž. kem. tehnol.

Odgovorna oseba:
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Katja Imenšek, inž. kem. tehnol. ob 03.04.2023 10:45:10



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 4009-14/8099-23/30894-M

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.